
## スクエア棚受け 施工説明書


施工前にこの施工説明書を必ずお読みの上、正しく施工して下さい。 施工後はお客様にお渡しし、保管をお願いして下さい。

## 部品内容




## 取付方法

1. 取付位置を確認し、下穴(約3mm)を開けてから 壁面固定用ビスで本体を取付けてください。 取付間隔は910mm以下としてください。



2. 棚板を棚板固定用ビスで本体に取付けてください。



耐荷重の目安値
10 20 30 30 kg 30 kg

※上記数値は目安であり保障値では ありません。使用棚板の耐荷重値 に制限されます。

<sup>↑</sup> 棚板固定用ビス

<sub>ϕ</sub> 4×15



- ●本製品は必ず壁下地(間柱や12mm以上の合板)に 取付けをしてください。
- ●耐荷重を超えてものを載せないでください。
- ●棚板は奥行300mm、厚み18mm以上のものを 使い、専用ビスで必ず固定してください。
- ●お手入れは柔らかいきれいな布で乾拭きしてく さい。

HARDWARE FOR HOUSING EQUIPMENT



## 榎本金属株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-23 TEL (06)6724-3775 FAX(06)6724-3778